RICHIAMO DELLE CARTUCCE AD ARIA COMPRESSA

ANSCHÜTZ®
DIE MEISTER MACHER

Già nel settembre del 2006 le ditte J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG e Walter Heinrich GmbH di Daaden avevano avviato un'azione di richiamo per determinati lotti di produzione di cartucce ad aria compressa. Detta azione di richiamo si è resa necessaria, in quanto a causa di un'anomalia imputabile al materiale si è verificata l'esplosione della cartuccia nell'armadio delle armi di un tiratore di tiro a segno.
Maggiori informazioni al sito: **www.walter-henrich-gmbh.de**, http://www.sauer-daaden.de/rueckruf-anschuetz/index.php

Da quel momento tuttavia abbiamo ritirato dal mercato solo il 80% circa delle cartucce interessate. Ciò significa che circa 1.000 pezzi sono ancora in possesso dei loro utilizzatori, e il loro riutilizzo non consentito rappresenta un notevole pericolo.

In passato sono esplose altre cartucce. Sussiste quindi un serio pericolo di morte.

Le misure intraprese in precedenza non hanno portato al ritiro di tutte le cartucce interessate. Per questo motivo vogliamo informare con la presente nuovamente l'opinione pubblica, pregandovi di inoltrare queste informazioni.

Per motivi di sicurezza è urgentemente necessario far verificare ed eventualmente sostituire da parte del produttore le cartucce interessate. Le serie di cartucce riportate qui di seguito possono essere interessate da detta anomalia.

Le cartucce in alluminio possiedono una numerazione progressiva:

• **cartuccia, argento, lungh. 430 mm:**	**da**	**012947**	**a**	**016846**	**Cod. art. 711.3415**
• **cartuccia, rossa, lungh. 430 mm:**	**da**	**002444**	**a**	**002527**	**Cod. art. 711.3414**
• **cartuccia, nera, lungh. 430 mm:**	**da**	**000006**	**a**	**000053**	**Cod. art. 711.3413**
• **cartuccia, Junior, lungh. 290 mm:**	**da**	**001632**	**a**	**002225**	**Cod. art. 711.3412**



Le cartucce citate non devono essere più utilizzate senza verifica preventiva, e devono essere immediatamente svuotate secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni d'uso.

I numeri sopra riportati (ambito numerico blu) e l'anno di produzione sono stati incisi al laser in maniera indelebile sulle cartucce. Vi preghiamo quindi di controllare immediatamente le vostre cartucce. Se i numeri delle vostre cartucce coincidono con quelli sopra riportati, le cartucce vanno svuotate immediatamente, e non devono essere nuovamente riempite e utilizzate.

Vi preghiamo di inviare per verifica le cartucce interessate depressurizzate direttamente alla ditta J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG, Abt. Kartuschenüberprüfung, Daimlerstraße 12, 89079 Ulm.

ANSCHÜTZ rimanda inoltre anche alle altre avvertenze di utilizzo delle cartucce ad aria compressa nelle istruzioni d'uso e alle informazioni riportate in Internet ai siti **www.anschuetz-sport.com** e **www.walter-henrich-gmbh.de**.
La presente azione di richiamo riguarda solo le cartucce in alluminio e non si riferisce al fucile ad aria compressa Match nel suo complesso.

J. G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG · Daimlerstrasse 12 · D-89079 Ulm · Fon +49 - (0) 7 31 - 40 12-0 · Fax +49 - (0) 7 31 - 40 12-700 · www.anschuetz-sport.com

Stato: 10/2012