ОТЗЫВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БАЛЛОНОВ

ANSCHÜTZ®
DIE MEISTER MACHER

Еще в сентябре 2006 года компании J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG и Walter Heinrich GmbH в Даадене запустили акцию отзыва определенных партий пневматических баллонов. Акция отзыва была вызвана тем, что из-за дефекта материала произошел взрыв пневматического баллона в оружейном шкафу одного из спортсменов-стрелков.
более подробная информация: www.walter-henrich-gmbh.de,
http://www.sauer-daaden.de/rueckruf-anschuetz/index.php

С того времени мы получили назад только примерно 80 процентов из проданных баллонов, по которым проводится акция. Это означает, что еще около 1000 штук находится в пользовании стрелков и существует серьезная опасность вследствие их дальнейшего использования.

За прошедшее время взорвалось еще несколько баллонов. Существует серьезная опасность для здоровья и жизни.

Предпринятые до сих пор меры не обеспечили возврат всех представляющих опасность баллонов. Поэтому настоящим мы информируем общественность еще раз и также просим Вас передать эту информацию дальше.

Для обеспечения безопасности необходимо срочно проверить и при необходимости заменить представляющие опасность баллоны через производителя. Данный дефект может присутствовать в баллонах приведенных ниже серий:

Алюминиевые баллоны пронумеровано последовательно:

• **баллон, серебристый, длина 430 мм:**	**с**	**012947**	**по**	**016846**	**№ по кат. 711.3415**
• **баллон, красный, длина 430 мм:**	**с**	**002444**	**по**	**002527**	**№ по кат. 711.3414**
• **баллон, черный, длина 430 мм:**	**с**	**000006**	**по**	**000053**	**№ по кат. 711.3413**
• **баллон, Юниор, длина 290 мм:**	**с**	**001632**	**по**	**002225**	**№ по кат. 711.3412**



Указанные баллоны запрещается использовать далее без проверки. Их необходимо немедленно разрядить в соответствии с инструкциями из руководства по обслуживанию.

Приведенные выше номера (диапазон номеров синего цвета) и год выпуска нанесены на баллон методом лазерной гравировки. Немедленно проверьте Ваш баллон. В случае обнаружения совпадения с приведенными выше номерами немедленно разрядите этот баллон. Не заряжайте и не используйте его снова.

Отправьте разряженный баллон для проверки непосредственно компании J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG, Abt. Kartuschenüberprüfung, Daimlerstraße 12, 89079 Ulm.

Компания ANSCHÜTZ указывает также на необходимость соблюдения других инструкций по обращению с пневматическими баллонами из руководство по обслуживанию, а также информации со страниц **www.anschuetz-sport.com** и **www.walter-henrich-gmbh.de**.

Акция отзыва относится только к алюминиевым баллонам, а не ко всей спортивной пневматической винтовке.

Изд. 10/2012